

Värmesystemet, information från säljaren;

Det finns en omkopplare mellan uppvärmning och varmvatten (i stora varmvattenberedaren) - som började krångla i samband med att kompressorn la av.

Reparatör (Peter Midsten från BR Johnsson som står för en av offerterna) fixade så att omkopplaren nu står bara på värme utan att slå om, detta för att säkra uppvärmningen under vintern.

Varmvatten kommer då istället från den extra, mindre, varmvattenberedaren som fanns från början. Detta fungerar bra men bör kännas till.